## サーブマー・ジアーク溶接材料

# $KB-110 \times KW-101B$

JIS Z 3183 S624-H3該当

(フラックス: JIS Z3352 SACG1)

(7/1: JIS Z 3351 YS-NM1)

#### 用途

550MPa級高張力鋼および590MPa級高張力鋼を使用したBOX柱角多層溶接材料。

#### 特性

- 1. 溶接金属の機械的性質が優れています。
- 2. 溶接入熱250kJ/cm以下の溶接電流で優れた作業性を有しています。
- 3. 多層溶接用のフラックスです。

### 使用上の要点

- 1. フラックスの乾燥は、必要に応じて200~300℃で約60分行って下さい。
- 2. フラックスを連続使用しますと、粒度が細かくなり、ビード形状を損ねる等、作業性が変化しますので適宜、新しいフラックスを補給して下さい。
- 3. パス間温度は、100~200℃を厳守して下さい。

#### 溶接金属の機械的性質の一例\*

		-1 12	4   V   T   T   T   T   T   T   T   T   T	A P DI							
ı	供試鋼	仮およて	が溶接法 しょうしん	引張試験				シャルヒ゜-衝撃試験			
	鋼板	板厚 (mm)	溶接法	採取位置	降伏点 (MPa)	引張強さ (MPa)	伸び (%)	採取位置	個々の値 (J)	平均値 (J)	
	SA440C	85	7層12パス	表面 16.5mm	597	653	29	表面7㎜	200, 193, 197	197	

<sup>\*</sup>化学成分、機械的性質は溶接条件、積層法などにより変化しますので実際の施工条件でご確認下さい。

### 溶接施工実績の一例 (BOX柱角溶接)

板厚 (mm)	ワイヤ径 (mmφ)	開先形状 (mm)	パス	電極	電流 (A)	電圧 (V)	溶接速度 (cm/min)	溶接入熱 (k J/cm)
	先行極 6.4	42°	1	先行極 後行極	1450 1080	34 39	32	171
			2	先行極 後行極	1450 1080	34 39	32	171
			3	先行極 後行極	1480 1130	36 40	35	169
			4	先行極 後行極	1480 1130	36 42	35	170
			5	先行極 後行極	1500 1200	36 42	35	179
85			6	先行極 後行極	1500 1200	36 42	35	179
	後行極 6.4		7	先行極 後行極	1500 1200	36 42	35	179
			8	先行極 後行極	1500 1200	36 42	35	179
			9	先行極 後行極	1250 1000	36 41	35	147
			10	先行極 後行極	1250 1000	36 41	30	172
			11	後行極	850	41	30	70
AN VIT 크리 스		IGG DAW I D AW	12	後行極	1000	40	34	71

船級認定: ABS, BV, CCS, DNV, LR, NK



# 株式会社 JKW

販売元: 株式会社 JKW 供給元: 礬菜神戸製鋼所